

三次元座標測定機の精度向上法*

(第1報、三次元用ゲージの試作)

大矢 誠**, 穂苅 久**, 田村 久司***

**A Method of Improving the Accuracy of the
Three-Coordinate Measuring Machine
(1st Report, A Trial Production of the Three-Dimensional Standard)**

Makoto OYA, Hisashi HOKARI, and Hisashi TAMURA

The trial production and the inspection test of a three-dimensional standard gauge equipment are carried out. Two types of equipment are designed for the calibration test of the three-coordinate measuring machine (3 CMM). Each equipment is fabricated from precision steel balls arranged on a base plate—(1) 20 pieces of ball are placed in a rectangular lattice shape on nearly the same plane —(2) 3 of 9 pieces are spaced on three different heights. The measuring probe is positioned on the balls and the center coordinates are measured to determine the three-dimensional relation of each ball position. The inspection test of the standard gauges are performed with the 3 CMM whose discrete distribution of the error vector is already known. The repeatability and the reproducibility are observed in the test. As a result, the standard gauge equipment built as a trial proved to be adequate for practical use in the calibration test of other 3 CMM.

Key Words: Measurement, Accuracy, Three-Coordinate Measuring Machine, Three-Dimensional Standard, Inspection, Error Vector

1. 緒 言

三次元座標測定機の精度検査法に関する研究には、案内精度などから測定機の精度を求めるようとするもの⁽¹⁾⁽²⁾や、種々の要因により生ずる誤差をまとめて評価し、測定機の総合精度を求めるようとするもの⁽³⁾などがある。

これにたいして、著者らはこれまでに、三次元測定機の誤差の系統成分のみに注目し、これを補正して測定機の精度の向上を目指した基礎的な研究を行ってきた。すなわち、測定機の座標系とは別に理想的な基準直角座標系を定義し、測定機の系統誤差をこの基準座標系での誤差ベクトルとして表現した⁽⁴⁾。さらに測定空間内での誤差ベクトルの離散的な分布の決定法⁽⁵⁾と、誤差（ベクトル）補正法⁽⁶⁾とを示した。

ところで、離散的な誤差ベクトル分布を決定するための最も簡単な実用的な方法は、三次元的なゲージがあれば、それを直接測定し、その測定結果とゲージの寸法とを比較する方法であろう。そこで、この方法を実現するために、三次元用ゲージを試作することにし

た。ゲージの検定（立体的な寸法の決定）には三次元測定機を用いた。この測定機は、これまでの研究により、その誤差ベクトル分布が知られているものである⁽⁵⁾。

本報では、まず三次元用ゲージに関して考察した後、実際にゲージを製作し、その検定を行った結果について報告する。また、ゲージの検定に伴う種々の測定誤差に関する測定実験結果についても述べる。

このゲージを用いれば、他の三次元測定機の離散的誤差ベクトル分布を簡単に知ることができる。そして、この誤差（ベクトル）を補正すれば、その測定機の精度は向上する、と考えるのである。

2. ゲージの検定に用いた三次元測定機

試作ゲージの検定には三次元測定機を用いた。この測定機は、 x , y , z 各軸のそれぞれ 320 mm, 240 mm, 160 mm の範囲を 80 mm 間隔に等分割した 60箇所の格子点位置における誤差ベクトルがわかっている（図 1）。すなわち、この測定機では、 i 番めの格子点 P_i の座標を測定すれば、その点の真の位置ベクトルが得られるようになっている⁽⁵⁾。

ここで、真の位置ベクトルとは、この測定機に設定した理想的な直角座標系である基準座標系 ($O-XYZ$)

* 昭和 61 年 10 月 25 日 山梨地方講演会において講演、原稿受付 昭和 61 年 5 月 21 日。

** 正員、長岡工業高等専門学校 (〒940 長岡市西片貝町 888)。

*** 正員、新潟大学工学部 (〒951-21 新潟市五十嵐 2-8050)。

系)で点 P_i を観測したときの位置ベクトルのことである。この基準座標系の原点は、測定機座標系 ($O-xyz$ 系) と共に点 O である。また、測定機の x 軸上の点 P 、 y 軸上の点 Q および原点 O の 3 点から XY 平面と Z 軸の方向を決定し、2 点 O, P の方向で X 軸を決定するようになっている⁽⁴⁾。

ところで、立体的に配置したいいくつかの“点”でプローブを位置決めできるような“物体”があり、誤差ベクトルのわかっている測定機でそれを測定すれば、その“物体”的な各点の正しい位置関係を決定することができる。そして、この“物体”をゲージとすることができる。また、このようにして得られたゲージを他の三次元測定機で測定してみて、その結果とゲージ各点の位置関係を比較すれば、その測定機の位置決め点での誤差ベクトルが決定できる。

3. ゲージの形状と検定法

3・1 ゲージの形状 試作するゲージは、図 1 に示した格子点での誤差ベクトルを知るために用いるものとする。これらの格子点へのプローブの位置決めは、精密な鋼球と逆テーパ形状のプローブを組合せることで容易に実現できる。そこで、三次元用ゲージとしては、プローブと鋼球とが干渉することなく容易に測定ができる、しかも、この格子点の各位置での誤差ベクトルを決定することができるようにするために、本研究では 2 種類の形状のゲージを試作した。

A 形ゲージは図 2 に示すように、20 個の鋼球をほぼ一平面上に配置した。この形状、配置ならば干渉はない。また、このゲージは高さの異なる平面での測定に用いるものである。しかし、これだけでは、ほぼ一平面上に並んだ観測点の座標測定しかできない。そこで、これに対して、B 形ゲージでは、高さの異なる平面上の点を同時に測定できるように、各 3 個の鋼球が、高

さの異なるほぼ平行な平面上に配置してある（図 3）。この形状であれば、測定時のプローブと鋼球支持部との干渉を避けることができ、しかも各鋼球の立体的な位置関係を測定することができる。そして、これら二種のゲージを併用することで、他の三次元測定機の、図 1 に示したような格子点での誤差ベクトルが決定でき、結局その測定機を校正することができるのである。

3・2 ゲージの検定法 2 種のゲージを 2 章に記した三次元測定機で測定し、それぞれの各鋼球の位置関係を正しく決定し、ゲージを検定した。すなわち、各ゲージ上に設定した座標系に対する鋼球の中心位置座標を定めた。このゲージの座標系 (P_1-UVW 系) は、A 形ゲージについては図 2 に示す 3 点 P_1, P_5, P_{18} により決定する。この方法は、鋼球中心 P_1 を原点とし、3 点 P_1, P_5, P_{18} を通る平面で基準面 (W 軸の方向) を定め、2 点 P_1 と P_5 の方向で基準軸 (U 軸) を定めて、これを A 形ゲージの座標系とするものである。測定結果はこの座標系での値に座標変換して表す。したがって、点 P_1 の座標は $(0, 0, 0)$ 、点 P_5 は $(U_5, 0, 0)$ 、点 P_{18} は $(U_{18}, V_{18}, 0)$ のようになる。B 形ゲージの基準点は P_1 、




図 2 A 形ゲージの形状




図 1 三次元測定機に定めた格子点




図 3 B 形ゲージの形状

